

# Sisällysluettelo

<b>Laitteen asennus</b>	<b>-2</b>	Käytön rajoitukset	-11
Johdanto	-2	Hävittäminen	-11
Yleiskuva	-2	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)	-12
Näyttö	-3	Laserluokitus	-12
Paristojen asettaminen	-3	Merkinnät	-12
<b>Toiminnot</b>	<b>-4</b>		
Kytkeminen PÄÄLLE/POIS	-4		
Tyhjennä	-4		
Viestikoodit	-4		
Mittatason asettaminen	-4		
Etäisyden yksikön asetus	-4		
<b>Mittaustoiminnot</b>	<b>-5</b>		
Yksittäinen etäisyden mittaus	-5		
Jatkuva mittaus	-5		
Yhteenlasku / Vähennys	-5		
Ala	-6		
Tilavuus	-6		
Pythagoras (2-pisteinen)	-7		
Pythagoras (3-pisteinen)	-7		
Muistin (5 viimeisintä tulosta)	-8		
<b>Tekniset tiedot</b>	<b>-9</b>		
<b>Viestikoodit</b>	<b>-10</b>		
<b>Huolto</b>	<b>-10</b>		
<b>Turvallisuusohjeet</b>	<b>-10</b>		
Vastuualueet	-10		
Sallittu käyttö	-11		
Kielletty käyttö	-11		
Käytöön liittyvät vaarat	-11		

# Laitteen asennus

## Johdanto

**!** Turvallisuusohjeet ja käyttöohje tulee lukea läpi huolellisesti ennen tuotteen käytämistä ensimmäistä kertaa.

**!** Kojeen vastuuhenkilön on varmistettava, että kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat niitä.

Käytetyillä symboleilla on seuraavat merkitykset:

### **!** VAROITUS


Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai käyttötarkoitukseen vastaista käyttöä, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukaantumiseen, ellei sitä vältetä.

### **!** HUOMIO

Merkitsee mahdollista vaaratilannetta tai käyttötarkoitukseen vastaista käyttöä, joka voi johtaa lieviin henkilövahinkoihin ja/tai huomattaviin vahinkoihin esineille, omaisuudelle tai ympäristölle.


- i** Tärkeitä kappaleita, joita on noudatettava käytännössä, koska ne mahdollistavat kojeen teknisesti oikean ja tehokkaan käytön.

## Yleiskuva




## Laitteen asennus


### Näyttö



### Paristojen asettaminen




Luotettavan käytön varmistamiseksi älä käytä sinkki-hiili-paristoja. Vaihda paristot, kun paristosymboli vilkkuu.



## Toiminnot

### Kytkeminen PÄÄLLE/POIS



Laite menee  
POIS päältä.

### Tyhjennä




Kumoa viimeinen  
toiminto.

### Viestikoodit

Jos tietokuvake ilmestyy numeron kanssa, noudata osiossa "Viestikoodit" olevia ohjeita.  
Esimerkki:



### Mittatason asettaminen




### Etäisyyden yksikön asetus




## Mittaustoiminnot

### Yksittäinen etäisyyden mittaus



**i** Kohdepinnat: Mittausvirheitä voi ilmetää mitattaessa väriöttömiin nesteisiin, lasiin, vaahdotuoviin tai puoliläpäiseviin pintoihin tai suunnattaaessa runsaskilttisiin pintoihin. Tummia pintoja vasten mitataessa mittausaika pitenee.


### Jatkuva mittaus



3

Pysäyttää jatkuvan mittauksen.


### Yhteenlasku / Vähennys



**i** Tulos näytetään päällinjalla ja mitattu arvo yläpuolella. Tämä prosessi voidaan toistaa tarpeen mukaan. Samaa prosessia voidaan käyttää alojen tai tilavuuksien yhteenlaskemiseen tai vähentämiseen.



## F1 Mittaustoiminnot

### Ala



Tulos näytetään päälinjalla ja mitattu arvo yläpuolella.


### Tilavuus





Tulos näytetään päälinjalla ja mitattu arvo yläpuolella.

## Mittaustoiminnot

### Pythagoras (2-pisteinen)





### Pythagoras (3-pisteinen)



## Mittaustoiminnot

### Muistin (5 viimeisintä tulosta)



# Tekniset tiedot

<b>Etäisyyden mittaus</b>	
<b>Tyypillinen mittaustoleranssi*</b>	± 2,0 mm / 0,08 in ***
<b>Maksimimittaus Toleranssi**</b>	± 3,0 mm / 0,12 in ***
<b>Kohdelevyn alue*</b>	50 m / 164 ft
<b>Tyypillinen alue</b>	40 m / 132 ft
<b>Alue epäsuotuisassa olosuhteessa ****</b>	35 m / 115 ft
<b>Pienin näytettävä yksikkö</b>	1 mm / 1/16 in
<b>Ø laserpiste etäisyyskäytössä</b>	6 / 30 mm (10 / 50 m)
<b>Yleistä</b>	
<b>Laserluokka</b>	2
<b>Lasertyyppi</b>	635 nm, < 1 mW
<b>Suojausluokka</b>	IP54 (pöly- ja roiskevesisuojattu)
<b>Autom. laserin päältä pois kytkeminen</b>	90 s jälkeen
<b>Autom. virran päältä pois kytkeminen</b>	180 s jälkeen
<b>Paristojen kestävyys (2 x AAA)</b>	enintään 3000 mittautua
<b>Mitat (K x S x L)</b>	116 x 45 x 29 mm 4,57 x 1,77 x 1,14 in
<b>Paino (paristojen kanssa)</b>	0,10 kg / 3,527 oz
<b>Lämpötila-alue:</b>	
- Säilytys	-25 - 70 °C -13 - 158 °F
- Käyttö	0 - 40 °C 32 - 104 °F

\* päätee 100 % kohteen heijastavuudelle (valkoinen maalattu seinä), matala taustavalaisus, 25 °C  
 \*\* päätee 10 - 500 % kohteen heijastavuudelle, korkea taustavalaisus, 0 °C - + 50 °C  
 \*\*\* Toleranssit päätevät välillä 0,05 m - 10 m luotettavuustasolla 95 %. Maksimitoleranssi voi huonontua arvoon 0,1 mm/m välillä 10 m - 30 m ja arvoon 0,15 mm/m yli 30 m:n etäisyyskäytössä  
 \*\*\*\* päätee 100 % kohteen heijastavuudelle, taustava- laistus noin 30 000 lux

<b>Functions</b>	
<b>Etäisyyden mittaus</b>	kyllä
<b>Min./maks. -mittaus</b>	kyllä
<b>Jatkuva mittaus</b>	kyllä
<b>Yhteenlasku / Vähennyslasku</b>	kyllä
<b>Ala</b>	kyllä
<b>Tilavuus</b>	kyllä
<b>Pythagoras</b>	2-pisteinen, 3-pisteinen
<b>Muisti</b>	5 tulosta

## Viestikoodit

Jos viesti **Virhe** ei katoa laitteen toistuvan päälle kytkemisen jälkeen, ota yhteyttä myyjään.

Jos viesti **Tiedot** ilmestyy numeron kanssa, paina Tyhjennä-painiketta ja noudata seuraavia ohjeita:

Nro	Syy	Korjaus
204	Laskentavirhe	Suorita mittaus uudelleen.
252	Lämpötila liian korkea	Jäähdytä laite.
253	Lämpötila liian matala	Lämmitä laite.
255	Vastaanotettu signaali liian heikko, mittausaika liian pitkä	Vaihda kohdepintaa (esim. valkoinen paperi).
256	Vastaanotettu signaali liian kirkas	Vaihda kohdepintaa (esim. valkoinen paperi).
257	Liikaa taustavaloa	Varjosta kohdealue.
258	Eitäisyys kantamaa-alueen ulkopuolella.	Mittaa osamatkoina.
260	Lasersäteessä häiriö	Toista mittaus.

## Huolto

- Puhdista laite kostealla, pehmeällä kankaalla.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Älä koskaan käytä syövyttäviä puhdistusaineita tai liuottimia.

## Turvallisuusohjeet

Henkilön, joka vastaa kojeesta, tulee varmistaa, että kaikki käyttäjät ymmärtävät nämä ohjeet ja noudattavat niitä.

### Vastuualueet

#### Alkuperäisen laitteiston valmistajan vastuu:

Makita Corporation Anjo,  
Aichi 446-8502 Japan

Internet: [www.makita.com](http://www.makita.com)

Edellä mainittu yhtiö on vastuussa tuotteen toimittamisesta, Käyttöohje mukaan lukien, täysin turvallisessa kunnossa. Edellä mainittu yhtiö ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tarvikkeista.

#### Laitteen vastuuhenkilön velvollisuudet:

- Ymmärtää laitteen turva- ja käyttöohjeet.
- Tuntea voimassa olevat paikalliset onnettomuuksien ennaltaehkäisyä koskevat säännöt.
- Estää aina valtuuttamattonien henkilöiden pääsy käsiksi tuotteeseen.

# Turvallisuusohjeet

## Sallittu käyttö

- Etäisyyksien mittaus
- Kaltevuuden mittaus

## Kielletty käyttö

- Laitteen käyttö tuntematta käyttöohjeita
- Käyttö muissa kuin sallituissa toimintatiloissa
- Turvajärjestelmien poistaminen sekä ohje- ja varoitustarjojen irrottaminen
- Kojeen avaaminen työkaluja käytäen (ruuvimeisselit jne.)
- Muutosten tekio laitteeseen
- Muiden valmistajien tarvikkeiden käyttäminen ilman suostumusta
- Muiden ihmisten tahallinen häikäisy, myös hämärässä
- Riittämätön mittauspaikan suojaus (esim. suoritettaessa mittauksia kaduilla, rakennustyömailla jne.)
- Huolimaton ja vastuuton käyttö rakenustelineillä, tikkailta, käyvien koneiden lähellä, suojaamattomien koneiden ja niiden osien lähellä
- Tähtääminen suoraan aurinkoon

## Käyttöön liittyvät vaarat

### **⚠ VAROITUS**

Tarkkaile mittaustulosten oikeellisuutta, jos laite on vioitunut, se on pudonnut, sitä on käytetty väärin tai sitä on muuteltu. Suorita aika ajoin koemittauksia. Varsinkin sen jälkeen kun laitetta on käytetty poikkeavasti, sekä ennen tärkeitä mittauksia että niiden jälkeen.

### **⚠ HUOMIO**

Älä yritä korjata sitä itse. Ota vahinkojen sattuessa yhteystä paikalliseen myyjään.

### **⚠ VAROITUS**

Muutokset tai muunnelmat, joita ei nimennä omissästi ole hyväksytty, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden laitteiston käyttämisen.

## Käytön rajoitukset

- i Katso lisätietoja luvusta "Tekniset tiedot".

Laite on suunniteltu käytettäväksi alueilla, joilla on pysyvä ihmisasutusta. Älä käytä tuotetta räjähdyssvaara-alueilla tai muutoin vaarallisissa ympäristöissä.

## Hävittäminen

### **⚠ HUOMAUTUS**

Tyhjiä paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Huolehdi ympäristöstä ja vie ne kansallisten ja paikallisten säännösten mukaisesti järjestettyihin keräyspisteisiin. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Hävitä laite asianmukaisesti maassa voimassa olevien säädösten mukaisesti.



Noudata kansallisia ja maakohdaisia säännöksiä.

Tuotekohtainen käsittely ja jätteidenhallinta voidaan ladata kotisivultamme.

# Turvallisuusohjeet


## Sähkömagneettinen yhteensovivuus (EMC)

### **⚠ VAROITUS**

Tämä laite on oleellisten standardien ja määräysten tiukimpien vaatimusten mukainen.

Häiriön aiheuttamisen mahdollisuutta muille laitteille ei kuitenkaan voida sulkea täysin pois.

### Laserluokitus



Laite tuottaa näkyviä lasersäteitä, jotka särteilevät kojeesta:

Laite on Luokan 2 lasertuote seuraavien määritysten perusteella:

- IEC60825-1 : 2007 "Lasertuotteiden särteilyturvallisuus"

### Laserluokan 2 tuotteet:

Älä katso suoraan lasersäteeseen äläkä suuntaa sitä tarpeettomasti kohti muita ihmisiä. Luontainen silmänräpäytysrefleksi suojaa silmiä normaalista.



### **⚠ VAROITUS**

Suora katsominen säteeseen optisilla apuvälineillä (esim. kiikarit, kaukoputket) voi olla vaarallista.

### **⚠ HUOMIO**

Lasersäteeseen katsominen voi olla vaarallista silmille.

### Merkinnät



Muutosten (piirustukset, kuvaukset ja tekniset tiedot) alainen ilman ennakkoilmoitusta.

# Innehåll

<b>Etablera instrument</b> -----	<b>2</b>	Begränsningar i användande -----	<b>11</b>
Introduktion-----	2	Avfallshantering -----	<b>11</b>
Översikt -----	2	Elektromagnetisk acceptans EMV -----	<b>12</b>
Display -----	3	Laserklassificering -----	<b>12</b>
Lägga in batterier -----	3	Produktetikettering -----	<b>12</b>
<b>Funktioner</b> -----	<b>4</b>		
Starta/Stänga av -----	4		
Rensa -----	4		
Meddelandekoder -----	4		
Justera mätreferens -----	4		
Enhet, längd inställning -----	4		
<b>Mätfunktioner</b> -----	<b>5</b>		
Enkel längdmätning -----	5		
Permanent mätning -----	5		
Lägg till / Subtrahera -----	5		
Area -----	6		
Volym -----	6		
Pythagoras (2 punkter) -----	7		
Pythagoras (3 punkter) -----	7		
Minne (5 senaste resultat) -----	8		
<b>Tekniska data</b> -----	<b>9</b>		
<b>Meddelandekoder</b> -----	<b>10</b>		
<b>Underhåll</b> -----	<b>10</b>		
<b>Säkerhetsföreskrifter</b> -----	<b>10</b>		
Ansvarsområden -----	10		
Tillåten användning -----	11		
Förbjuden användning -----	11		
Risker vid användande -----	11		

## Introduktion

-  Läs igenom säkerhetsanvisningar och handbok noga innan du använder instrumentet första gången.
-  Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om att alla användare förstår och följer dessa föreskrifter.

Symbolerna har följande innehörd:

### **VARNING**


Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i svåra skador för användaren eller användarens död.

### **OBSERVERA**

Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i mindre skador för användaren, men avsevärd materiell och finansiell skada samt miljömässig påverkan.


-  Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, därför att de möjliggör att instrumentet används på ett tekniskt korrekt och effektivt sätt.

## Översikt




## Etablera instrument


### Display



### Lägga in batterier




Använd inte zinkbatterier för att säkra pålitlig användning. Byt batterier när batterisymbolen blinkar.



# Funktioner

## Starta/Stänga av



Instrumentet är  
avstängt.

## Rensa




Ångra senaste  
funktion.

## Meddelandekoder


Om infoikonen visas med ett  
nummer, se instruktionerna i  
avsnitt "Meddelandekoder".  
Exempel:



## Justerar mätreferens



Avståndet mäts från instrumentets  
framsida.



Avståndet mäts från instrumentets  
bakida (standardinställning).

## Enhet, längd inställning




Växla mellan olika  
enheter:

0.000m	0'00" 1/16
0.00m	0.00in
0.00ft	0 1/16in



## Mätfunktioner

### Enkel längdmätning




**i** Mätfbara ytor: Mätfel kan uppstå vid mätning mot färglösa vätskor, glasskivor, styropor eller liknande ljusgenomslänspande ytor eller mot högglansiga ytor. Mättiden ökar mot mörka ytor.

### Permanent mätning




### Lägg till / Subtrahera




**i** Resultatet visas i huvudraden och uppmätt värde ovanför. Upprepa detta vid behov. Samma tillvägagångssätt kan användas för att lägga till eller subtrahera areor eller volymer.

## Area




## Volym





## Mätfunktioner



### Pythagoras (2 punkter)



### Pythagoras (3 punkter)



## Minne (5 senaste resultat)



5 senaste resul-  
tat visas.

Bläddra genom  
de 5 senaste re-  
sultat.

# Tekniska data

<b>Avståndsmätning</b>	
<b>Typisk mättolerans *</b>	± 2.0 mm / 0.08 in ***
<b>Maximal mätning tolerans**</b>	± 3.0 mm / 0.12 in ***
<b>Målplattans räckvidd*</b>	50 m / 164 ft
<b>Typisk räckvidd</b>	40 m / 132 ft
<b>Räckvidd vid ogygnnsamma förhållanden ****</b>	35 m / 115 ft
<b>Minsta displayenhets</b>	1 mm / 1/16 in
<b>Ø Laserpunkt i längder</b>	6 / 30 mm (10 / 50 m)
<b>Allmänt</b>	
<b>Laserklass</b>	2
<b>Lasertyp</b>	635 nm, < 1 mW
<b>Skyddsklass</b>	IP54 (dammskyddad, stänkvattenskyddad)
<b>Auto. avstängn. laser</b>	efter 90 s
<b>Auto. avstängn. instrument</b>	efter 180 s
<b>Batteritid (2 x AAA)</b>	upp till 3000 mätningar
<b>Mått (H x D x B)</b>	116 x 45 x 29 mm 4.57 x 1.77 x 1.14 in
<b>Vikt (inkl. batterier)</b>	0.10 kg / 3.527 oz
<b>Temperaturområde:</b>	
- Förvaring	-25 till 70 °C -13 till 158 °F
- Drift	0 till 40 °C 32 till 104 °F

\* gäller för 100 % reflekterande yta (vitmålad vägg), dålig bakgrundsbelysning, 25 °C

\*\* gäller för 10 till 500 % reflekterande yta, mycket bakgrundsbelysning, 0 °C till 50 °C

\*\*\* Tolerans gäller från 0.05 m till 10 m med noggrannhetsnivå 95%. Maximal tolerans kan sjunka till 0.1 mm/m mellan 10 m till 30 m och till 0.15 mm/m vid avstånd över 30 m

\*\*\*\* gäller för 100 % reflekterande yta, bakgrundsbelysning ca 30'000 lux

<b>Funktioner</b>	
<b>Längdmätning</b>	Ja
<b>Min/Max mätning</b>	Ja
<b>Permanent mätning</b>	Ja
<b>Addition/Subtraktion</b>	Ja
<b>Area</b>	Ja
<b>Volym</b>	Ja
<b>Pythagoras</b>	2 punkter, 3 punkter
<b>Minne</b>	5 resultat

## Meddelandekoder

Kontakta återförsäljaren om meddelandet **Error** inte visas när instrumentet har startats upprepade gånger.

Om meddelandet **InFo** visas med ett nummer, tryck Rensa-knappen och följ instruktionerna:

Nr.	Orsak	Åtgärd
204	Fel i beräkningen	Gör om mätningen.
252	För hög temperatur	Låt instrumentet svalna.
253	För låg temperatur	Värmt instrumentet.
255	Mottagen signal för svag, mättid för lång	Byt målyta (t.ex. vitt papper).
256	Mottagen signal för stark	Byt målyta (t.ex. vitt papper).
257	För mycket bakgrundsljus	Skugga målytan.
258	Mätning utanför mäträckvidd	Justera räckvidd.
260	Laserstråle bruten	Upprepa mätning.

## Underhåll

- Rengör instrumentet med mjuk fuktig duk.
- Doppa inte instrumentet i vatten.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel eller lösningsmedel.

## Säkerhetsföreskrifter

Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om att alla användare förstår och följer dessa föreskrifter.

### Ansvarsområden

#### Ansvarsområde för tillverkare av originalutrustning:

Makita Corporation Anjo,

Aichi 446-8502 Japan

Internet: [www.makita.com](http://www.makita.com)

Ovanstående företag är ansvarig för att leverans av instrumentet, inklusive handbok, sker i ett totalt säkert tillstånd. Ovanstående företag är inte ansvarig för tillbehör från annan tillverkare.

#### Instrumentansvariges åligganden:

- Att förstå säkerhetsinstruktionerna för instrumentet och instruktionerna i handboken.
- Att känna till lokala säkerhets- och arbetskyddsföreskrifter.
- Se alltid till att obehöriga inte får tillgång till instrumentet.

# Säkerhetsföreskrifter

## Tillåten användning

- Mätning av avstånd
- Lutningsmätning

## Förbjuden användning

- Användning av instrumentet utan instruktioner
- Användning utanför angivna gränser
- Inaktivering av säkerhetssystem och eliminering av förklarande text eller varningsetiketter
- Öppna instrumentet med hjälp av verktyg (t.ex. skruvmejsel)
- Modifivering eller konvertering av instrumentet
- Användning av tillbehör från annan tillverkare utan medgivande.
- Medvetet blända annan person, även i mörker
- Otillräckliga förebyggande säkerhetsanordningar vid uppställning av instrument (t ex vid mätningar av vägar eller byggnadsplatser)
- Medvetet eller oansvarig hantering på byggnadsställningar vid användning av stege när mätning pågår i närheten av drifttagna maskiner eller nära oskyddade maskiner eller installationer
- Direkt inriktnings mot solen

## Risker vid användande

### **⚠️ WARNING**

Se upp för felaktiga mätningar om ett defekt instrument används, efter ett fall eller andra otillåtna påfrestningar resp. förändringar av instrumentet. Utför periodiska kontrollmätningar.

Särskilt efter onormal påfrestning och före/efter viktiga mätningar.

### **⚠️ OBSERVERA**

Försök inte själv att reparera instrumentet. Vänligen kontakta din återförsäljare vid defekt instrument.

### **⚠️ WARNING**

Ändringar och modifikationer, utan användarens uttryckliga tillstånd, kan inskränka användarens rätt att använda instrumentet.

## Begränsningar i användande

- Se kapitel Tekniska data.
- Instrumentet är anpassat för användning i miljö lämpad för människor.

Använd inte instrumentet i aggressiv eller explosiv miljö.

## Avfallshantering

### **⚠️ OBSERVERA**

Tomma batterier får inte avfallshanteras som hushållssopor. Tänk på miljön och lämna in batterierna till närmaste återvinningsstation enligt gällande miljölagstiftning.

Instrumentet får inte avfallshanteras som hushållssopor.

Se till att instrumentet skrotas på ett sådant sätt att nationella regler efterlevs.

Följ nationella och landsspecifika regler.

Information om avfallshantering kan laddas hem från vår hemsida.



# Säkerhetsföreskrifter


## Elektromagnetisk acceptans EMV

### **⚠️ VARNING**

Instrumentet uppfyller kraven för gällande regler och normer.

Möjligheten för inverkan på annan utrustning kan trots detta inte uteslutas.

## Laserklassificering



Instrumentet genererar en synlig laserstråle utgående från instrumentet:

Instrumentet motsvarar laserklass 2 enligt:  
• IEC60825-1 : 2007 Lasersäkerhet

### **Laserklass 2 produkter:**

Titta inte in i laserstrålen och rikta den inte mot andra personer i onödan. Skydd av ögat uppstår normalt genom bortvändningsreaktioner och blinkreflexen.


### **⚠️ VARNING**

Det kan vara farligt att titta in i strålen med ett optiskt instrument t.ex. kikare, teleskop.

### **⚠️ OBSERVERA**

Titta inte in i laserstrålen, det kan vara farligt för ögonen.

## Produktetikettering



Illustrationer, beskrivningar och tekniska specifikationer är icke bindande och kan ändras vid behov.

## Innhold

<b>Oppsett av instrumentet</b> .....	<b>2</b>	Begrensning av bruk .....	11
Innledning- - - - -	2	Avfallshåndtering - - - - -	11
Oversikt - - - - -	2	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- - - - -	12
Skjerm - - - - -	3	Laserklassifisering - - - - -	12
Sette i batterier - - - - -	3	Merking- - - - -	12
<b>Betjening</b> .....	<b>4</b>		
Slå AV/PÅ - - - - -	4		
Slett - - - - -	4		
Meldingskoder - - - - -	4		
Endre målereferanse - - - - -	4		
Enhetsinnstilling for avstand - - - - -	4		
<b>Målefunksjoner</b> .....	<b>5</b>		
Måling av en enkelt avstand - - - - -	5		
Permanent måling - - - - -	5		
Addisjon/Subtraksjon - - - - -	5		
Areal - - - - -	6		
Volum - - - - -	6		
Pythagoras (2-punkt) - - - - -	7		
Pythagoras (3-punkt) - - - - -	7		
Minne (5 siste resultater) - - - - -	8		
<b>Tekniske data</b> .....	<b>9</b>		
<b>Meldingskoder</b> .....	<b>10</b>		
<b>Vedlikehold</b> .....	<b>10</b>		
<b>Sikkerhetsinstrukser</b> .....	<b>10</b>		
Ansvarsområder - - - - -	10		
Tillatt bruk - - - - -	11		
Ulovlig bruk - - - - -	11		
Farer ved bruk - - - - -	11		

# NO Oppsett av instrumentet

## Innledning

- !** Sikkerhetsinstruksene og brukerhåndboken må leses nøye før utstyret tas i bruk for første gang.
- !** Den som er ansvarlig for instrumentet må sørge for at det brukes i samsvar med instruksjonene.

Symbolene som brukes har følgende betydninger:

### **! ADVARSEL**


Angir en potensiell farlig situasjon eller utilsiktet bruk som kan medføre alvorlige personskader eller død, hvis ikke situasjonen blir unngått.

### **! OBS!**

Angir potensiell farlig situasjon eller ikke tiltenkt bruk som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre personskader og/eller betydelige skader på utstyr og miljø, eller det kan få økonomiske følger.


- i** Viktige avsnitt må følges i praksis for å sikre at produktet brukes på en teknisk korrekt og effektiv måte.

## Oversikt




# Oppsett av instrumentet


## Skjerm



## Sette i batterier




For å oppnå bedre pålitelighet bør man unngå bruk av sink-karbon-batterier. Bytt batteriene når batterisymbolet blinker.



## NO Betjening

### Slå AV/PÅ



Enheten er slått AV.

### Slett




Angre siste handling.

### Meldingskoder


Se instruksene i avsnittet "Meldingskoder" dersom informasjonsikonet vises med et nummer.  
Eksempel:



### Endre målereferanse



Avstanden måles fra enhetens framside.



Avstanden måles fra enhetens bakside (standard innstilling).

### Enhetsinnstilling for avstand




Vælg mellom følgende enheter:

0.000m	0'00" 1/16
0.00m	0.00in
0.00ft	0 1/16in


## Målefunksjoner

### Måling av en enkelt avstand




**Måleflater:** Målefeil kan oppstå ved måling mot fargeløse væsker, glass, styropor, delvis transparente overflater eller høyblanke flater. Mot mørke flater vil måletiden øke.

### Permanent måling



**Den sist målte verdien vises.**  
Stopper permanent måling.


### Addisjon/Subtraksjon





**i** Resultatet vises i hovedlinjen, og den målte verdien vises ovenfor. Denne prosessen gjentas ved behov. Samme fremgangsmåte kan brukes for å legge til eller trekke fra arealer eller volum.

## NO Målefunksjoner

### Areal




### Volum





## Målefunksjoner

### Pythagoras (2-punkt)



### Pythagoras (3-punkt)



## NO Målefunksjoner


### Minne (5 siste resultater)



1



De 5 siste resultatene vises.



2



Blar gjennom de  
5 siste resultate-  
ne.

# Tekniske data

<b>Avstandsmåling</b>	
<b>Typisk måletoleranse*</b>	± 2.0 mm / 0.08 in ***
<b>Maksimal måling</b>	± 3.0 mm / 0.12 in ***
<b>Toleranse**</b>	
<b>Område for målplate*</b>	50 m / 164 ft
<b>Typisk rekkevidde</b>	40 m / 132 ft
<b>Avstand ved ugunstige forhold ****</b>	35 m / 115 ft
<b>Minste viste enhet</b>	1 mm / 1/16 in
<b>Ø laserpunkt ved avstander</b>	6 / 30 mm (10 / 50 m)
<b>Generelt</b>	
<b>Laserklasse</b>	2
<b>Lasertype</b>	635 nm, < 1 mW
<b>Kapslingsgrad</b>	IP54 (beskyttet mot støv og vannsprut)
<b>Automatisk utkobling av laser</b>	etter 90 s.
<b>Automatisk utkobling av instrument</b>	etter 180 s.
<b>Batteriene levetid (2 X AAA)</b>	Opp til 3000 målinger
<b>Dimensjoner (H X D X B)</b>	116 x 45 x 29 mm 4.57 x 1.77 x 1.14 in
<b>Vekt (med batterier)</b>	0,10 kg / 3.527 oz
<b>Temperaturområde:</b>	
- Lagring	-25 til 70 °C -13 til 158 °F
- Bruk	0 til 40 °C 32 til 104 °F

\* gjelder for 100 % refleksjon fra målet (hvitmalt vegg), lav bakgrunnsbelysning, 25 °C  
 \*\* gjelder for 10 til 500 % refleksjon fra mål, høy bakgrunnsbelysning, 0 °C til + 50 °C  
 \*\*\* Toleranse gjelder fra 0,05 m til 10 m med sikkerhetsnivå på 95 %. Den maksimale toleransen kan forringes med 0,1 mm/m mellom 10 m og opp til 30 m og 0,15 mm/m for avstander over 30 m.  
 \*\*\*\* gjelder for 100 % refleksjon fra målet, bakgrunnsbelysning på ca. 30.000 lux

<b>Funksjoner</b>	
<b>Avstandsmåling</b>	Ja
<b>Min/Maks måling</b>	Ja
<b>Permanent måling</b>	Ja
<b>Addisjon/subtraksjon</b>	Ja
<b>Areal</b>	Ja
<b>Volum</b>	Ja
<b>Pytagoras</b>	2-punkt, 3-punkt
<b>Minne</b>	5 resultater

## Meldingskoder

Kontakt forhandleren dersom meldingen **Error** ikke forsvinner etter at enheten er slått på gjenstarte ganger.

Trykk på slettetasten dersom meldingen **Info** vises med et nummer, og følg disse instrukksene:

Nr.	Årsak	Tiltak
204	Beregningsfeil	Mål på nytt.
252	Temperatur for høy	Kjøl ned enheten.
253	Temperatur for lav	Varm opp enheten.
255	Mottatt signal for svakt, for lang måletid	Bytt måleflate (f.eks. hvitt papir).
256	Mottatt signal for kraftig	Bytt måleflate (f.eks. hvitt papir).
257	For mye bakgrunnslys	Skyggelegg målområdet.
258	Måling utenfor måleområde	Riktig område.
260	Brutt laserstråle	Gjenta målingen.

## Vedlikehold

- Rengjør enheten med en fuktig myk klut.
- Enheten må aldri senkes i vann.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.

## Sikkerhetsinstrukser

Den som er ansvarlig for instrumentet må sørge for at det brukes i samsvar med instruksjonene.

### Ansvarsområder

#### Ansvaret til produsenten av originalutstyr:

Makita Corporation Anjo,  
Aichi 446-8502 Japan

Internett: [www.makita.com](http://www.makita.com)

Firmaet ovenfor er ansvarlig for å levere produktet, inklusive brukerhåndboken, i sikker stand. Firmaet ovenfor er ikke ansvarlig for utstyr fra tredjepart.

#### Ansvarsområdet til den som har ansvar for instrumentet:

- Vedkommende skal forstå sikkerhetsinformasjonen på produktet og instruksjonene i brukerhåndboken.
- Vedkommende skal kjenne de stedlige forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet.
- Vedkommende skal hindre uvedkommende i å få adgang til produktet.

# Sikkerhetsinstrukser

## Tillatt bruk

- Måling av avstander
- Helningsmåling

## Ulovlig bruk

- Bruke instrumentet uten instruksjoner
- Bruk utenfor angitte grenseverdier
- Deaktivering av sikkerhetssystemer og fjerning av forklarende merking og faremerker
- Åpning av produktet ved bruk av verktøy (skrutrekkere etc.)
- Utføre modifikasjoner eller endring av produktet
- Bruk av tilbehør fra andre produsenter uten uttrykkelig godkjennelse
- Bevisst blending av andre, også i mørket
- Utilstrekkelige sikkerhetstiltak på arbeidstedet (som for eksempel ved måling på veier, anleggsplasser etc.)
- Utilbørlig eller uansvarlig oppførsel på stillaser, i stiger, ved måling i nærheten av maskiner som går, eller i nærheten av maskiner eller installasjoner som ikke er beskyttet
- Sikting direkte mot solen

## Farer ved bruk

### ⚠ ADVARSEL

Se opp for feilmålinger hvis det er feil ved instrumentet, hvis det har falt i bakken, hvis det har vært brukt på feil måte eller hvis det er blitt ombygd. Utfør regelmessige testmålinger.  
Særlig etter at instrumentet har vært utsatt for ekstreme belastninger samt før og etter viktige målinger.

### ⚠ OBS!

Forsøk aldri å reparere produktet selv. Kontakt en lokal forhandler hvis produktet er skadet.

### ⚠ ADVARSEL

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent, kan hindre brukerens rett til å betjene utstyret.

## Begrensning av bruk

- i* Se avsnittet "Tekniske data".  
Enheten egner seg til bruk på steder der mennesker kan oppholde seg permanent. Produktet må ikke benyttes i eksplosjonsfarlig eller aggressivt miljø.

## Avfallshåndtering

### ⚠ OBS!

Brukte batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Vern om miljøet og send dem til oppsamlingsstasjoner som er beregnet til dette i henhold til nasjonale eller lokale forskrifter.

Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet.

Utstyr må kasseres på forsvarlig måte i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter.



Følg nasjonale og landsspesifikke bestemmelser.

Informasjon om produktspesifikk behandling og håndtering av avfall kan lastes ned fra hjemmesiden vår.


## NO Sikkerhetsinstrukser

### Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

#### **! ADVARSEL**

Enheten oppfyller de strenge kravene ifølge gjeldende retningslinjer og normer. Likevel kan muligheten for forstyrrelse av andre apparater ikke helt utelukkes.

### Laserklassifisering



Enheten produserer en synlig laserstråle som kommer ut fra instrumentet:  
Produktet er i samsvar med laserklasse 2 ifølge:

- IEC60825-1 : 2007 "Strålingssikkerhet for laserutstyr"

#### **Laserklasse 2 produkter:**

Unngå å se inn i laserstrålen og å rette den unødig mot andre personer. Øynene vil vanligvis beskyttes ved at man snur seg bort og ved å lukke øynene.



#### **! ADVARSEL**

Det kan være farlig å se direkte inn i laserstrålen med optiske hjelpemidler (som f.eks. lupe eller kikkert).

#### **! OBS!**

Det kan være farlig for øynene å se inn i laserstrålen.

### Merking



Det tas forbehold om endringer (tegninger, beskrivelser og tekniske data) uten forvarsel.

# Sisukord

<b>Mõõtevahendi seadistus</b>	-----	2	Kasutuspüirangud	-----	11
Sissejuhatus	-----	2	Utiliseerimine	-----	11
Ülevaade	-----	2	Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)	-----	12
Näidik	-----	3	Laseri klassifikatsioon	-----	12
Patareide sisestamine	-----	3	Sildid	-----	12
<b>Toimingud</b>	-----	4			
Sisse- ja väljalülitamine	-----	4			
Kustutamine	-----	4			
Teatekoodid	-----	4			
Mõõtmise lähtepunkti seadistamine	-----	4			
Kauguse ühiku seadistus	-----	4			
<b>Mõõtmisfunktsoonid</b>	-----	5			
Ühe vahemaa mõõtmine	-----	5			
Pidev mõõtmine	-----	5			
Liitmine/lahutamine	-----	5			
Pindala	-----	6			
Ruumala	-----	6			
Pythagorase valem (2-punktiline)	-----	7			
Pythagorase valem (3-punktiline)	-----	7			
Mälù (5 viimast tulemust)	-----	8			
<b>Tehnilised andmed</b>	-----	9			
<b>Teatekoodid</b>	-----	10			
<b>Hooldus</b>	-----	10			
<b>Ohutussuunised</b>	-----	10			
Vastutus	-----	10			
Otstarve	-----	11			
Ei ole lubatud	-----	11			
Ohud kasutamisel	-----	11			

# Mõõtevahendi seadistus

## Sissejuhatus

**!** Ohutusteave ja kasutusjuhend tuleb enne seadme esmakordset kasutamist hoolega läbi lugeda.

**!** Seadme kasutamise eest vastutav isik peab tagama, et kõik seadme kasutajad mõistavad suuniseid ja järgivad neid.

Kasutatavatel sümbolitel on järgmised tähenused.

### **!** HOIATUS


Viitab võimalikule ohuolukorrale või mitteotstarbelisele kasutusele, mis võib eiramise korral lõppeda surma või tõsiste kehavigastustega.

### **!** ETTEVAATUST

Viitab võimalikule ohuolukorrale või mitteotstarbelisele kasutusele, mis võib eiramise korral põhjustada väiksemaid kehavigastusi ja/või suurt materiaalset ja rahalist kahju ning ohustada keskkonda.


- i** Olulised punktid, millega tuleb kasutamisel kinni pidada, sest need võimaldavad kasutada seadet tehniliselt õigesti ja tõhusalt.

## Ülevaade




# Mõõtevahendi seadistus


## Näidik



## Patareide sisestamine




Ohutu kasutamise tagamiseks ärge kasutage tsink-süsinskiptareisid. Vaheta ge patareid, kui patarei sümbol vilgub.



## Toimingud

### Sisse- ja väljalülitamine



Seade on välja lülitud.

### Kustutamine




Viimase tegevuse tühistamine.

### Teatekoodid

Kui ilmub teabeikoon koos numbriga, järgige suuniseid jaotises „Teatekoodid”.  
Näide:



### Mõõtmise lähtepunkti seadistamine



### Kauguse ühiku seadistus




Vahetada saab järgmiste ühikute vahel:

0.000m	0'00" 1/16
0.00m	0.00in
0.00ft	0 1/16in


## Mõõtmisfunktsioonid

### Ühe vahemaa mõõtmine




i Objekti pinnad. Mõõtmisvead võivad tekkida, kui mõõta värvitud vedelikke, klaasi, vahtplasti või poolläbipaistvaid pindu või kui suunata laser körglääikega pindadele. Tumedatel pindadel mõõtmisaeg pikeneb.

### Pidev mõõtmine



3 Seiskab pideva mõõtmise.


### Liitmine/lahutamine




i Tulemust näidatakse põhireal ja mõõdetud väärust selle kohal. Seda toimingut saab korraga vastavalt vajadusele. Sama protsessi saab kasutada pindalade ja ruumalade liitmisel või lahutamisel.

## Mõõtmisfunktsioonid

### Pindala




### Ruumala





## Mõõtmisfunktsioonid

### Pythagorase valem (2-punktiline)





### Pythagorase valem (3-punktiline)



## Mõõtmisfunktsioonid

### Mälu (5 viimast tulemust)



# Tehnilised andmed

<b>Kauguse mõõtmine</b>	
Tüüpiline mõõtmise hälve*	± 2,0 mm / 0,08 tolli ***
Maksimaalne mõõtmis-tolerants**	± 3,0 mm / 0,12 tolli ***
Peegelplaadi ulatus*	50 m / 164 jalga
Tüüpiline ulatus	40 m / 132 jalga
Vahemik ebasoodsates tingimustes****	35 m / 115 jalga
Väikseim kuvatav ühik	1 mm / 1/16 tolli
Laseripunkti läbimõõt vahemaaal	6/30 mm (10/50 m)
<b>Üldandmed</b>	
Laseri klass	2
Laseri tüüp	635 nm, < 1 mW
Kaitseklass	IP54 (tolmu- ja pritsmekaitsega)
Laseri automaatne väljalülitumine	90 s järel
Toite automaatne väljalülitumine	180 s järel
Patareide tööiga (2 x AAA)	kuni 3000 mõõtmist
Mõõtmed (K x S x L)	116 x 45 x 29 mm 4.57 x 1.77 x 1.14 tolli
Kaal (koos patareidega)	0,10 kg / 3,527 oz
<b>Temperatuurivahemik:</b>	
- hoiustamisel	-25 kuni 70 °C
	-13 kuni 158 °F
- kasutamisel	0 kuni 40 °C 32 kuni 104 °F

- \* Kehtib objekti 100% tagasipeegelduvuse korral (valge värvitud sein), nõrga taustvalgusega, 25 °C.
- \*\* Kehtib objekti 10–500% tagasipeegelduvuse korral, tugev taustavalgus, 0 kuni 50 °C.
- \*\*\* Hälbed kehtivad alates 0,05 m kuni 10 m 95% usaldusnivooga. Maksimaalne hälve võib halveneda kuni 0,1 mm/m vahemikus 10 m kuni 30 m ja kuni 0,15 mm/m kaugustel üle 30 m.
- \*\*\*\* Kehtib 100% tagasipeegelduvuse korral taustvalgusega umbes 30 000 luksi.

<b>Funktsoonid</b>	
Vahekauguse mõõtmine	jah
Min/max mõõtmine	jah
Pidev mõõtmine	jah
Liitmine/lahutamine	jah
Pindala	jah
Ruumala	jah
Pythagorase valem	2-punktiline, 3-punktiline
Mälu	5 tulemust

## Teatekoodid

Kui teade „**Error**” (tõrge) ei kao seadme korduva sisselülitamise järel, võtke ühendust edasimüüjaga.

Kui ilmub teade „**Info**” koos numbriga, vajutage nuppu Clear (kustutamine) ja järgige järgmisi juhiseid.

Nr	Põhjus	Parandus
204	Viga arvutuses.	Teostage mõõtmine uuesti.
252	Liiga kõrge temperatuur.	Laske seadmel jahtuda.
253	Liiga madal temperatuur.	Soojendage seade üles.
255	Vastuvõetud signaal liiga nõrk, mõõtmisaeg liiga pikki.	Vahetage sihtmärgi pinda (nt valge paber).
256	Vastuvõetud signaal on liiga kõrge.	Vahetage sihtmärgi pinda (nt valge paber).
257	Taustvalgus liiga ere.	Pimendage sihtmärgi ala.
258	Mõõtmine väljaspool mõõtmisvahemikku.	Parandage vahemikku.
260	Laserikiire katkestus.	Korrale mõõtmist.

## Hooldus

- Kasutage seadme puhastamiseks niisket pehmet lappi.
- Ärge pange seadet vette.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi puhas-tusvahendeid või lahusteid.

## Ohutussuunised

Seadme kasutamise eest vastutav isik peab tagama, et kõik seadme kasutajad mõistavad suuniseid ja järgivad neid.

### Vastutus

#### Seadme tootja vastutus

Makita Corporation Anjo,

Aichi 446-8502 Japan

Veeb: [www.makita.com](http://www.makita.com)

Ülalnimetatud ettevõte vastutab toote (kaasa arvatud kasutusjuhendi) tarnimise eest täiesti ohutus seisukorras. Ettevõte ei vastuta kolmandate osapoole lisatarvi-kute eest.

#### Seadme eest vastutav isik on kohus-tatud:

- aru saama toote ohutussuunistest ja kasutusjuhendi suunistest;
- tegema endale selgeks õnnetusjuhu-mite ennetamisega seotud kohalikud ohutuseeskirjad;
- takistama volitamata isikute juurde-pääsu tootele.

# Ohutussuunised

## Otstarve

- Kauguse mõõtmine
- Kalde mõõtmine

## Ei ole lubatud

- Kasutada seadet juhendit järgimata.
- Kasutada seadet väljaspool nominaalväärtuste ulatust.
- Kasutada seadet, kui ohutussüsteemid on välja lülitatud ning selgitavad ja hoiatavad kleepsud on seadmelt eemaldatud.
- Avada seadet tööriistadega, mis ei ole spetsiaalselt selleks mõeldud (nt kruvikeeraja).
- Modifitseerida või muuta seadet (kohandada muuks eesmärgiks).
- Kasutada seadmes teiste tootjate lisatarvikuid ilma selgesõnalise loata.
- Pimestada kedagi tahtlikult, ka öisel ajal.
- Järgida ebapiisavalt ohutusnõudeid mõõtmise ajal (nt töötades teeidel, ehitusplatsidel).
- Kasutada seadet kergemeelselt või vastutustundetult tellingu telje ja redelitel või mõõdistada töötavate või kaitsmata tööpinkide või nende osade läheduses.
- Suunata seadet otse päikese poole.

## Ohud kasutamisel

### **⚠ HOIATUS**

Kui seade on rikkis või kui seda on maha püllatud, väärkasutatud või muudetud, võivad mõõtmistulemused olla valed. Tehke perioodiliselt kontrollmõõtmisi. Eriti juhul, kui seadet on kasutatud mitteotstarbeliselt, ning enne ja pärast olulisi mõõtmisi ning nende ajal.

### **⚠ ETTEVAATUST**

Ärge püüdke seadet ise parandada. Rikete puuhul pöörduge volitatud edasimüüja poole.

### **⚠ HOIATUS**

Ilma selgesõnalise vastavusheakskiiduta tehtud muudatused või modifikatsioonid võivad tühistada kasutaja volituse seadme kasutamiseks.

## Kasutuspiirangud

- i Vt jaotist „Tehnilised andmed”. Seade on mõeldud kasutamiseks alalise inimasustusega piirkondades. Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikest paikades või seadmele kahjulikult mõjuvates keskkonnatingimustes.

## Utiliseerimine

### **⚠ ETTEVAATUST**

Tühjad sid patareisid ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Säädke keskkonda ja viige need kogumispunktidesse, nagu on sätestatud riiklikeks ja kohalikes eeskirjades.

Seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka.

Kõrvaldage toode kasutuselt riigis kehtivate eeskirjade järgi.

Täitke vastavaid kohalikke ja riiklikke eeskirju.

Teavet toote käsitsemise ja jäätmekätluse kohta saate alla laadida meie koduleheküljelt.




# Ohutussuunised

## Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)

### HOIATUS

Seade vastab vastavate standardite ja eeskirjade kõige rangematele nõuetele. Siiski ei saa täielikult välistada häirete tekijamise võimalust teistes seadmetes.

## Laseri klassifikatsioon



Seade tekitab nähtavaid laserikiiri, mida kiiratakse seadmest välja.

See on 2. klassi lasertoode, mis on vastuvuses standardiga:

- IEC 60825-1: 2007 „Lasertoodete radiatsiooniohutus”

### 2. klassi lasertooted

Ärge vaadake laserikiirt ega suunake seda asjatult inimestele. Kui tunnete silmades ebameeldivat tunnet (nt silmade pilgutamine), kasutage silmakaitsvahendeid.


### HOIATUS

Läbi optiliste seadmete (nt läbi binokli või teleskoobi) otse laserikiirde vaatamine võib olla ohtlik.

### ETTEVAATUST

Laserikiirde vaatamine võib olla silmadele ohtlik.

## Sildid



Teave võib muutuda ette teatamata (joonised, kirjeldused ja tehnilised andmed).

# Saturs

<b>Instrumenta uzstādīšana</b>	-2	Lietošanas ierobežojumi	-11
Ievads	-2	Utilizācija	-11
Pārskats	-2	Elektromagnētiskā saderība (EMC)	-12
Displejs	-3	Lāzera klasifikācija	-12
Bateriju ievietošana	-3	Marķēšana	-12
<b>Ekspluatācija</b>	-4		
Ieslēgšana/izslēgšana	-4		
Notīriņš	-4		
Zīnojumu kodi	-4		
Mērījuma parauga regulēšana	-4		
Attāluma mērvienības iestatījums	-4		
<b>Mērīšanas funkcijas</b>	-5		
Viens attāluma mērīšana	-5		
Ilgstošā mērīšana	-5		
Saskaitīšana/atņemšana	-5		
Laukums	-6		
Tilpums	-6		
Pitagora metode (divpunktū)	-7		
Pitagora metode (trīspunktū)	-7		
Atmiņa (vismaz 5 rezultāti)	-8		
<b>Tehniskie dati</b>	-9		
<b>Zīnojumu kodi</b>	-10		
<b>Aprūpe</b>	-10		
<b>Drošības instrukcijas</b>	-10		
Atbildīgie iecirkņi	-10		
Atļautais pielietojums	-11		
Izmantot aizliegts	-11		
Lietošanas riks	-11		

# Instrumenta uzstādīšana

## Ievads

**!** Pirms instrumenta pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet drošības instrukcijas un lietotāja rokasgrāmatu.

**!** Atbildīgajam par ražojuma ekspluatāciju ir jāpārliecinās, ka visi lietotāji izprot un ievēro šos norādījumus.

Izmantotajiem simboliem ir šāda nozīme:

### **!** BRĪDINĀJUMS


Norāda uz iespējamo bīstamu situāciju vai netīšu izmantošanu, un nenovēršot to, var izraisīt nāvi vai nopietrus ievainojumus.

### **!** UZMANĪBU

Norāda uz iespējamību bīstamu situāciju vai neparedzētu izmantošanas veidu, kas, ja netiek novērsts, var izraisīt nelielus miesas bojājumus un/vai novērtējamus materiālus, finansiālus un videi radītus zaudējumus.


**i** Svarīgākās nodalas jāievēro praksē, jo tajās ir aprakstīts, kā tehniski pareizi un efektīvi ekspluatēt ražojumu.

## Pārskats




## Instrumenta uzstādīšana


### Displejs



### Bateriju ievietošana




Lai nodrošinātu izturīgu lietošanu, neizmantojiet cinka karbonāta baterijas. Ja bateriju simbols mirgo, nomainiet baterijas.



# Ekspluatācija

## Ieslēgšana/izslēgšana



## Notīrīt




## Ziņojumu kodi


Ja redzama info. ikona ar numuru, skatiet instrukcijas nodaļā "Ziņojumu kodi".  
Piemērs:



## Mērījuma parauga regulēšana




## Attāluma mērvienības iestatījums




## Mērišanas funkcijas

### Viena attāluma mērišana




**i** Mērķa virsmas: var rasties kļūdas mērot krāsainus šķidrumus, stiklu, putupolištirolu vai daļēji caurspīdīgas virsmas, vai mērkējot uz joti spīdīgām virsmām. Mērišanas laiks palielinās, mērkējot uz tumšākām virsmām.

### Ilgstošā mērišana



3 Aptur ilgstošo mērišanu.



### Saskaitīšana/atņemšana



**i** Rezultāts tiek parādīts galvenajā līnijā un nomērītā vērtība redzama virs tās. Ja nepieciešams, šo darbību var atkārtot. Šīs darbības var izmantot saskaitot vai atņemot laukumus vai tilpumus.




# LV Mērišanas funkcijas

## Laukums



i Rezultāts tiek parādīts galvenajā līnijā un nomērītā vērtība redzama virs tās.


## Tilpums





i Rezultāts tiek parādīts galvenajā līnijā un nomērītā vērtība redzama virs tās.

## Mērišanas funkcijas

### Pitagora metode (divpunktu)



### Pitagora metode (trīspunktu)




## Mērišanas funkcijas

### Atmiņa (vismaz 5 rezultāti)



Tiek attēloti pēdējie 5 rezultāti.



Var caurskatīt 5 pēdējos rezultātus.

# Tehniskie dati

<b>Attāluma mērišana</b>	
<b>Standarta mērijuma pielaide*</b>	± 2,0 mm / 0,08 collas ***
<b>Maksimālā mērijuma pielaide**</b>	± 3,0 mm / 0,12 collas ***
<b>Mērķa plāksnes rādiuss*</b>	50 m / 164 pēdas
<b>Standarta rādiuss</b>	40 m / 132 pēdas
<b>Rādiuss nelabvēlīgos apstākļos</b>	35 m / 115 pēdas ****
<b>Tiek parādīta vismazākā vienība</b>	1 mm / 1/16 collas
<b>Ø läzers norāda attālumu</b>	6 / 30 mm (10 / 50 m)
<b>Vispārīgi</b>	
<b>Lāzera grupa</b>	2
<b>Lāzera veids</b>	635 nm, < 1 mW
<b>Aizsardzības klase</b>	IP54 (aizsardzība pret putekļiem un ūdens šķakatām)
<b>Autom. läzera izslēgšana</b>	pēc 90 s
<b>Autom. strāvas padeves izslēgšana</b>	pēc 180 s
<b>Bateriju kalpošanas ilgums (2 x AAA)</b>	līdz 3000 mērijumiem
<b>Dimensija (A x Dz x P)</b>	116 x 45 x 29 mm 4,57 x 1,77 x 1,14 collas
<b>Svars (ar baterijām)</b>	0,10 kg / 3,527 unces
<b>Temperatūras diapazons:</b>	
- Glabāšana	-25 līdz 70 °C -13 līdz 158 °F
- Izmantošana	0 līdz 40 °C 32 līdz 104 °F

\* attiecas uz 100 % mērķa atstarošanas spēju (balta nokrāsota siena), zemu fona apgaismojumu, 25 °C  
 \*\* attiecas uz 10 līdz 500 % mērķa atstarošanas spēju, augstu fona apgaismojumu, 0 °C līdz 50 °C  
 \*\*\* Pielaides attiecas no 0,05 m līdz 10 m ar 95 % drošuma līmeni. Maksimālā pielaide var samazināties no 0,1 mm/m starp 10 m līdz 30 m un no 0,15 mm/m attālumiem virs 30 m  
 \*\*\*\* attiecas uz 100 % mērķa atstarošanas spēju, fona apgaismojumu apm. 30 000 lx

<b>Funkcijas</b>	
<b>Attāluma mērišana</b>	ir
<b>Min./maks. mērijums</b>	ir
<b>Ilgstošā mērišana</b>	ir
<b>Saskaitīšana/atņemšana</b>	ir
<b>Laukums</b>	ir
<b>Tilpums</b>	ir
<b>Pitagora metode</b>	Dīvpunktū, trīspunktū
<b>Atmiņa</b>	5 rezultāti

## Zīnojumu kodi

Ja zīnojums **Error** (klūda) nepazūd pēc atkārtotas ierīces ieslēgšanas, sazinieties ar izplatītāju.

Ja zīnojums **Info** (informācija) tiek attēlots ar numuru, nospiediet pogu **CLEAR** (notīrīt) un apskatiet šādus norādījumus:

Nr.	Cēlonis	Labojums
204	Aprēķināšanas klūda	Vēlreiz atkārojet mērījumu.
252	Temperatūra ir pārāk augsta	Ļaujiet ierīcei atdzist.
253	Temperatūra ir pārāk zema	Sasildiet ierīci.
255	Saņemtais signāls ir pārāk vājs, mērišanas laiks pārāk ilgs	Nomainiet mērķa virsmu (piem., balts papīrs).
256	Saņemtais signāls ir pārāk spēcīgs	Nomainiet mērķa virsmu (piem., balts papīrs).
257	Pārāk daudz fona apgaismojuma	Mērķa laukumā jārada ēna.
258	Mērījums ārpus mērījuma rādiusa	Labojiet rādiusu.
260	Pārtraukts lāzera stars	Atkārtojiet mērījumu.

## Aprūpe

- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drāniņu.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Nekad neizmantojiet kāmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

## Drošības instrukcijas

Par instrumentu atbildīgajai personai ir jānodrošina, lai visi tā lietotāji izprastu un ievērotu šos norādījumus.

### Atbildīgie iecirkņi

#### Orīginālā aprīkojuma ražotāja atbildība:

Makita Corporation Anjo,  
Aichi 446-8502 Japan

Vietne: [www.makita.com](http://www.makita.com)

Iepriekšminētais uzņēmums ir atbildīgs par izstrādājuma, ieskaitot lietotāja rokasgrāmatu un oriģinālo piederumu piegādi, pilnīgi drošā stāvoklī. Iepriekšminētais uzņēmums nav atbildīgs par trešās pusēs piederumiem.

#### Pilnvarotās personas atbildība:

- izprast produkta drošības norādījumus un Lietotāja rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.
- ievērot vietējos drošības nosacījumus, lai izvairītos no negadījumiem.
- Viennmēr ierobežojiet nepiederošu personu pieeju šim produktam.

# Drošības instrukcijas

## Atļautais pielietojums

- Attālumu mērišana
- Slīpuma mērišana

## Izmantot aizliegts

- Produkta lietošana bez instrukcijas ievērošanas.
- Izmantot ārpusē, neievērojot ierobežojumus.
- Drošības sistēmu deaktivizācija, instrukciju un brīdinājuma uzlīmju noņemšana.
- Ierīces atvēršana izmantojot darbarīkus (skrūvgriezi, u. tml.).
- Veikt modifikāciju vai produkta pārveidošanu.
- Citu ražotāju piederumu izmantošana bez speciāla apstiprinājuma.
- Trešās personas apžilbināšana; arī tumsā.
- Nepietiekami aizsarglīdzekļi mērišanas vietās (piem., mērot uz ceļiem, būvlaukumos u. tml.).
- Tīša vai neatbildīga rīcība uz sastatnēm, lietojot pieslienamās kāpnes, veicot mērišanu ieslēgtu iekārtu tuvumā, vai neatzargātu mašīnu daļu vai iekārtu tuvumā.
- Mērķešana tieši uz sauli.

## Lietošanas riks

### BRĪDINĀJUMS

Ja ierīce sabojājās, bija nokritusi, nepareizi lietota vai tika pārveidota, pārbaudiet, vai attāluma mēriņumi nav kļūdaini. Periodiski veiciet pārbaudes mēriņumus.

It sevišķi, ja ierīce lietota nepareizi, arī pirms svarīgiem mēriņumiem, svarīgu mēriņumu laikā, vai pēc tiem.

### UZMANĪBU

Nekad nelabojiet ierīci patstāvīgi. Bojājumu gadījumā, sazinieties ar vietējo izplātitāju.

### BRĪDINĀJUMS

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav tiesīši apstiprinātas var anulēt lietotāja pilnvaras izmantot ierīci.

## Lietošanas ierobežojumi

-  Skatiet nodaļu "Tehniskie dati".
- 1 Ierīce izstrādāta, lai to izmantotu apdzīvotās vietās. Nelietojiet to sprādzienbīstamās vietās vai agresīvā vidē.

## Utilizācija

### UZMANĪBU!

Tukšās baterijas nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Rūpējieties par vidi un aizvediet tās uz speciālajiem savākšanas punktiem, kas ir izveidoti saskaņā ar nacionālo vai vietējo likumdošanu. Ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē.

Izvietojiet produktu atbilstoši spēkā esošajiem nacionālajiem noteikumiem.

Stingri ievērojiet valsts un vietējos specifiskos noteikumus.

Specifisko informāciju par ierīces kopšanu un utilizāciju varat lejupielādēt no mūsu mājas lapas.




# Drošības instrukcijas

## Elektromagnētiskā saderība (EMC)

## Lāzera klasifikācija

### **⚠ BRĪDINĀJUMS**

Šī ierīce atbilst attiecīgo standartu un noteikumu visstingrākajām prasībām. Neskatoties uz to, nevar pilnībā izslēgt citu ierīču traucējumu iespējamību.



Ierīce rada redzamus lāzera starus, kas tiek izstaroti no ierīces:

tie ir 2. klases lāzera produkti, saskaņā ar:  
• IEC60825-1 : 2007 "Lāzera produktu starojuma drošība"

### **2. klases lāzera produkti:**

Neskatieties uz lāzera staru un nevērsiet to bez vajadzības uz citiem cilvēkiem. Acu aizsardzības sniedz reakciju uz nepatīkamu kairinājumu, t.i. mirksķināšana.


### **⚠ BRĪDINĀJUMS**

Skatīšanās tieši starā ar optiskajām ierīcēm (piemēram, binoklis, teleskops) var būt bīstama.

### **⚠ UZMANĪBU**

Skatīšanās tieši starā var būt bīstama redzei.

## Markēšana



Objekti (zīmējumi, apraksti un tehniskie datī) var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

# Turinys

<b>Prietaiso paruošimas darbui</b>	-----	2			
Ivadas	-----	2	Naudojimo apribojimas	-----	11
Apžvalga	-----	2	Išmetimas	-----	11
Ekranas	-----	3	Elektromagnetinis suderinamumas (EMC)	-----	12
Idėkite baterijas	-----	3	Lazerio klasifikacija	-----	12
			Žymėjimas	-----	12
<b>Naudojimas</b>	-----	4			
Įjungimas / išjungimas	-----	4			
Išvalyti	-----	4			
Pranešimų kodai	-----	4			
Matavimo atskaitos taško reguliavimas	-----	4			
Atstumo matavimo vienetų nustatymas	-----	4			
<b>Matavimo funkcijos</b>	-----	5			
Vieno atstumo matavimas	-----	5			
Ištisinis matavimas	-----	5			
Pridėti / atimti	-----	5			
Plotas	-----	6			
Apimtis	-----	6			
Pitagoras (2 taškų)	-----	7			
Pitagoras (3 taškų)	-----	7			
Atmintis (5 paskutinių rezultatų)	-----	8			
<b>Techniniai duomenys</b>	-----	9			
<b>Pranešimų kodai</b>	-----	10			
<b>Priežiūra</b>	-----	10			
<b>Saugos nurodymai</b>	-----	10			
Atsakomybės apribojimas	-----	10			
Paskirtis	-----	11			
Neleistinas naudojimas	-----	11			
Pavojai naudojant	-----	11			

# LT Prietaiso paruošimas darbui

## Ivadas

**!** Prieš naudodami produktą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite saugos nurodymus ir naudojimo instrukciją.

**!** Už produktą atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad visi naudotojai supranta šiuos nurodymus ir jais vadovaujasi.

Naudojamų ženklų reikšmė:

### **! ISPĖJIMAS**


Žymiai potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo būdą, kurių neišvengę galite mirtinai arba sunkiai susižaloti.

### **! DĒMESIO**

Žymiai potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo būdą, kurių neišvengę galite nežymiai susižeisti ir (arba) pastebimai sugadinti medžiagas, patirti finansinius nuostolius ir pakenkti aplinkai.


**i** Žymiai pastraipas, kurių nurodymų būtina laikytis dirbant, nes jie užtikrina techniškai teisingą ir efektyvų produkto naudojimą.

## Apžvalga




# Prietaiso paruošimas darbui


## Ekranas



## Įdėkite baterijas




Kad prietaisas patikimai veiktų, nenaudokite cinko ir anglies baterijų. Kai baterijos simbolis mirksi, baterijas pakeiskite.




## Naudojimas

### Ijungimas / išjungimas



### Išvalyti




### Pranešimų kodai

Jei parodoma informacijos pik-tograma su skaičiumi, žr. nuro-dymus skyriuje „Pranešimų kodai“. Pavyzdys:



### Matavimo atskaitos taško reguliavimas




### Atstumo matavimo vienetų nustatymas




## Matavimo funkcijos

### Vieno atstumo matavimas




i Taikinio paviršiai: matuojant atstumą iki bespalvio skysčio, stiklo, polištirolo, pusiau skaidraus arba labai blizgaus paviršiaus, gali atsirasti matavimo klaidų. Matuojant atstumą iki tamsių paviršių, matuojama ilgiau.

### Ištisinis matavimas



3 Išjungia ištisinį matavimą.


### Pridėti / atimti



i Rezultatas parodomas pagrindinėje eilutėje, o išmatuota vertė – virš jos. Prieškes ši veiksmą galima pakartoti. Tuo pačiu būdu galima sudėti arba atimti ploto arba tūrio vertes.

# Matavimo funkcijos



## Plotas



Rezultatas parodomas pagrindinėje eilutėje, o išmatuota vertė – virš jos.



## Apimtis




Rezultatas parodomas pagrindinėje eilutėje, o išmatuota vertė – virš jos.





## Matavimo funkcijos

### Pitagoras (2 taškų)



### Pitagoras (3 taškų)



## Matavimo funkcijos

### Atmintis (5 paskutinių rezultatų)



# Techniniai duomenys

<b>Atstumo matavimas</b>	
<b>Iprastinis leistinas matavimo nuokrypis*</b>	± 2,0 mm / 0,08 in ***
<b>Maks. leistinas matavimo nuokrypis**</b>	± 3,0 mm / 0,12 in ***
<b>Tikslinių plokščių diapazonas*</b>	50 m / 164 ft
<b>Iprastinis diapazonas</b>	40 m / 132 ft
<b>Nuotolis nepalankiomis sąlygomis****</b>	35 m / 115 ft
<b>Mažiausias rodomas matas</b>	1 mm / 1/16 in
<b>lazerio taško Ø nurodytu atstumu</b>	6 /30 mm (10 / 50 m)
<b>Bendroji informacija</b>	
<b>Lazerio klasė</b>	2
<b>Lazerio tipas</b>	635 nm, < 1 mW
<b>Apsaugos klasė</b>	IP54 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų)
<b>Automat. lazerio išjungimas</b>	po 90 s
<b>Automat. maitinimo išjungimas</b>	po 180 s
<b>Baterijų naudojimo laikas (2 x AAA)</b>	iki 3000 matavimų
<b>Matmenys (A x G x P)</b>	116 x 45 x 29 mm 4,57 x 1,77 x 1,14 in
<b>Svoris (su baterijomis)</b>	0,10 kg / 3,527 oz
<b>Temperatūros diapazonas:</b>	
- Laikymas	nuo -25 °C iki 70 °C nuo -13 m iki 158 °F
- Naudojimas	nuo 0 °C iki 40 °C nuo 32 m iki 104 °F

\* taikoma, kai yra 100 % taikinio atspindys (balta nudažta siena), mažas foninis apšvietimas, 25 °C temperatūra

\*\* taikoma, kai yra nuo 10 iki 500 % taikinio atspindys, stiprus foninis apšvietimas, 0 °C iki 50 °C temperatūra

\*\*\* Leistini nuokrypiai taikomi nuo 0,05 m iki 10 m atstumui su 95 % pasikliautinumu. Maksimalus leistinas nuokrypis gali padidėti 0,15 mm/m atstumo diapazone nuo 10 m iki 30 m, ir 0,15 mm/m, matuojant didesniu nei 30 m atstumu

\*\*\*\* taikoma, kai yra 100 % taikinio atspindys, foninis apšvietimas maždaug 30 000 liukų

<b>Funkcijos</b>	
<b>Atstumo matavimas</b>	taip
<b>Min. / maks. matavimas</b>	taip
<b>Ištisinis matavimas</b>	taip
<b>Sudėtis / atimtis</b>	taip
<b>Plotas</b>	taip
<b>Apimtis</b>	taip
<b>Pitagoras</b>	2 taškai, 3 taškai
<b>Atmintis</b>	5 rezultatų

## Pranešimų kodai

Jei kelis kartus ijjungus prietaisą pranešimas „**Error**“ nepradingsta, kreipkitės į tiekėją.

Jei parodomas pranešimas „**InFo**“ ir numeris, paspauskite mygtuką Clear (išvalyti) ir žiūrėkite šiuos nurodymus:

Nr.	Priežastis	Ištaisymas
204	Skaičiavimo klaida	Matuokite dar kartą.
252	Per aukšta temperatūra	Palaukite, kol prietaisas atvės.
253	Per žema temperatūra	Sušildykite prietaisą.
255	Gaunamas signalas per silpnas, matavimo trukmę per ilga	Pakeiskite taikinio paviršių (pvz., baltu popieriumi).
256	Gaunamas signalas per stiprus	Pakeiskite taikinio paviršių (pvz., baltu popieriumi).
257	Per stiprus foninis apšvietimas	Padarykite šešėlį taikinio srityje.
258	Išmatuotas atstumas už matavimo diapazono ribų	Pasirinkite teisingą diapazoną.
260	Pertrauktas lazerio spindulys	Matuokite dar kartą.

## Priežiūra

- Prietaisą valykite drėgna, švelnia šluoste.
- Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį.
- Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių arba tirpiklių.

## Saugos nurodymai

Už prietaisą atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad visi naudotojai supranta šiuos nurodymus ir jais vadovaujasi.

### Atsakomybės aprūpimas

#### Originalios įrangos gamintojo atsakomybė:

Makita Corporation Anjo,  
Aichi 446-8502 Japan

Svetainė: [www.makita.com](http://www.makita.com)

Minėtoji įmonė atsako už visiškai saugios būklės produkto ir naudojimo instrukcijos pristatymą. Minėtoji įmonė neatsako už trečiųjų šalių priedus.

#### Už prietaisą atsakingas asmuo privalo:

- Suprasti produkto saugaus naudojimo ir naudojimo instrukcijos nurodymus.
- Būti susipažinęs su vietinėmis nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėmis.
- Visada užtikrinti, kad neįgalioti asmenys negalėtų naudoti prietaiso.

# Saugos nurodymai

## Paskirtis

- Atstumų matavimas
- Pokrypio matavimas

## Neleistinas naudojimas

- Naudojimas nesilaikant instrukcijų
- Naudojimas neleistinose ribose
- Saugos sistemų atjungimas ir paaiškinamų / įspėjančių užrašų pašalinimas
- Jrangos atidarymas įrankiais (atsuktuvais ir t. t.)
- Produktą modifikavimas arba konversija
- Kitų gamintoju priedų vartojimas be išankstinio leidimo
- Tyčinis trečiųjų asmenų apakinimas, taip pat tamsoje
- Netinkamos saugumo priemones matavimo vietose (t. y. matuojant keliuose, statybos vietose ir t. t.)
- Lengvabūdžias arba neatsakingas elgesys ant pastolių, kopėčių arba matuojant arti veikiančių įrenginių arba neapsaugotų jų dalių
- Prietaiso nukreipimas tiesiai į saulę

## Pavojai naudojant

### ISPĖJIMAS

Jei prietaisas sugedo, nukrito, buvo netinkamai naudojamas arba modifikuotas, patirkrinkite, ar atstumai matuojami teisingai. Periodiškai atlikite bandomuosius matavimus.

Ypatingai tada, kai prietaisas buvo neįprastai naudotas, taip pat prieš svarbius matavimus ir po jų.

### DĒMESIO

Niekada nebandykite prietaiso taisyti patys. Pažeidimo atveju kreipkitės į vietinių tiekėją.

### ISPĖJIMAS

Specialiai nepatvirtinti prietaiso pakeitimai arba modifikacijos panaikina leidimą vartotojui naudoti prietaisą.

## Naudojimo aprubojimas

-  Žr. skyrių „Techniniai duomenys“.
- i Prietaisas skirtas naudoti nuolatinėse gyvenamosiose vietose. Nenaudokite produkto vietose, kuriose gali kilti sprogimų, arba agresyvioje aplinkoje.

## Išmetimas

### DĒMESIO

Išsikrovusias baterijas draudžiama išmesti su buitinėmis atliekomis. Rūpinkitės aplinka ir nuneškite jas į surinkimo punktą, vadovaudamiesi valstybiniais arba vietiniiais nuostatais.

Produktą draudžiama išmesti su buitinėmis atliekomis.

Produktą utilizuokite vadovaudamiesi šalyje galiojančiais nuostatais.

Laikykiteis valstybinių ir regioninių nuostatų.

Specialią informaciją apie produkto apdrojimą ir atliekų tvarkymą galima atsisiusti iš mūsų svetainės.




# Saugos nurodymai

## Elektromagnetinis suderinamumas (EMC)

### ISPĖJIMAS

Prietaisas atitinka griežčiausius atitinkamų standartų ir nuostatų reikalavimus.  
Tačiau neįmanoma absolūciai užtikrinti,  
jog šis prietaisas netrikdys kitų prietaisų darbo.

## Lazerio klasifikacija



Prietaisas sukuria matomus lazerio spindulius, kurie spinduliuojami iš prietaiso:  
Tai 2 klasės lazerinis produktas, atitinkantis:

- IEC60825-1: 2007 „Lazerinių produktų spinduliuavimo sauga“

### 2 klasės lazeriniai produktai:

Nežiurėkite į lazerio spindulį ir nenukreipkite jo į žmones. Akis paprastai apsaugo apsauginės reakcijos, pvz., mirksėjimo refleksas.



### ISPĖJIMAS

Pavojinga žiūréti tiesiai į lazerio spindulį pro optinius prietaisus (pvz., žiūronus, teleskopą).

### DĒMESIO

Žiūréti į lazerio spindulį gali būti pavojinga akims.

## Žymėjimas



Pakeitimai (brėžinių, aprašų ir techninių duomenų) gali būti atliekami be išankstinio pranešimo.

# Содержание

<b>Настройка инструмента</b> -----	<b>2</b>
Введение-----	2
Обзор -----	2
Дисплей-----	3
Установка батареи-----	3
<b>Работа с прибором</b> -----	<b>4</b>
Включение/Выключение-----	4
Клавиша отмены -----	4
Коды сообщений -----	4
Установка точки отсчета измерений-----	4
Настройка единиц измерения расстояния-----	4
<b>Функции измерения</b> -----	<b>5</b>
Однократное измерение расстояния -----	5
Непрерывное измерение -----	5
Сложение/Вычитание -----	5
Площадь -----	6
Объем -----	6
Вычисление по теореме Пифагора (2-точечное) -----	7
Вычисление по теореме Пифагора (3-точечное) -----	7
Память (5 последних результатов)-----	8
<b>Технические характеристики</b> -----	<b>9</b>
<b>Коды сообщений</b> -----	<b>10</b>
<b>Меры предосторожности</b> -----	<b>10</b>
<b>Инструкции по технике безопасности</b> -----	<b>10</b>
Области ответственности -----	10
Разрешенное использование -----	11
Неразрешенное использование -----	11

Источники опасности при эксплуатации прибора -----	11
Ограничения в использовании прибора -----	11
Утилизация -----	11
Электромагнитная совместимость (ЭМС) -----	12
Классификация лазера-----	12
Надписи на приборе-----	12

# Настройка инструмента

## Введение

 Перед началом работы с инструментом внимательно изучите инструкции по технике безопасности и данное руководство пользователя.

 Лицо, ответственное за прибор, должно удостовериться, что все пользователи понимают и следуют данному руководству.

Используемые символы имеют следующие значения:

### ВНИМАНИЕ

Обозначает потенциально опасную ситуацию или применение не по назначению, если не предотвращать, может привести к смерти или серьезным травмам.

### ОСТОРОЖНО

Обозначает потенциально опасную ситуацию и/или неправильное использование инструмента, которые могут привести к легким травмам и/или нанести материальный, финансовый или экологический ущерб.


 Важные параграфы, которых необходимо придерживаться при практическом применении, поскольку они позволяют использовать прибор технически корректно и рационально.

## Обзор




# Настройка инструмента


## Дисплей



## Установка батареи



Для обеспечения надежного функционирования не используйте угольно-цинковые батареи. Замените батареи, когда на дисплее появится мигающий символ батареи.



# Работа с прибором

## Включение/Выключение



## Клавиша отмены




## Коды сообщений


При появлении сообщения "info" вместе с числом следуйте инструкциям в разделе "Коды сообщений".  
Пример:



## Установка точки отсчета измерений




## Настройка единиц измерения расстояния




## ФУНКЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ

### Однократное измерение расстояния



**i** Целевые поверхности: Ошибки при измерениях могут возникнуть в случае выполнения измерений до таких поверхностей, как бесцветные жидкости, стекло, стироформ, матовые полупроницаемые поверхности или при наведении на очень блестящие поверхности. При наведении на темные поверхности время измерения увеличивается.

### Непрерывное измерение




### Сложение/Вычитание




**i** Результат отображается в итоговой строке, а измеренное значение выше. Этот процесс можно повторять столько раз, сколько это необходимо. Этот же процесс может быть использован для сложения или вычитания площадей или объемов.

## Функции измерения

### Площадь



### Объем





## Функции измерения

### Вычисление по теореме Пифагора (2-точечное)




### Вычисление по теореме Пифагора (3-точечное)



## Функции измерения

### Память (5 последних результатов)



Отображаются 5 последних значений.



Прокрутка последних 5 значений.

# Технические характеристики

<b>Измерение расстояния</b>	
Стандартная погрешность*	± 2,0 мм / 0,08 дюйма ***
Максимальный допуск измерения**	± 3,0 мм / 0,12 дюйма ***
Диапазон визирной пластины*	50 м / 164 футов
Типичный диапазон	40 м / 132 футов
Диапазон при неблагоприятных условиях ****	35 м / 115 футов
Наименьшая единица измерения	1 мм / 1/16 дюйма
Ø лазерной точки (на расстояниях)	6 / 30 мм (10 / 50 м)
<b>Общие</b>	
Класс лазера	2
Тип лазера	635 нм, < 1 мВт
Степень защиты	IP 54 (пылезащищенный, брызгозащищенный)
Автом. отключение лазера	после 90 сек
Автом. отключение питания	после 180 сек
Срок службы батареи (2 x AAA)	до 3000 измерений
Размер (В x Д x Ш)	116 x 45 x 29 мм 4.57 x 1.77 x 1.14 дюйма
Вес (с элементами питания)	0.10 кг / 3.527 унций
Температурный диапазон:	
- Хранение	от -25 до 70 °C от -13 до 158 °F
- Работа с прибором	от 0 до 40 °C от 32 до 104 °F

\* применимо при коэффициенте отражения целевой поверхности 100 % (белая окрашенная стена), низком фоновом освещении, температуре 25 °C

\*\* применимо при коэффициенте отражения целевой поверхности от 10 до 500 %, высоком фоновом освещении, температуре от 0 °C до + 50 °C

\*\*\* погрешность определена для расстояний от 0,05 м до 10 м с уровнем достоверности 95%. Максимальная погрешность может достигать 0,1 мм/м при расстоянии от 10 м до 30 м и 0,15 мм/м при расстоянии более 30 м

\*\*\*\* применимо при коэффициенте отражения целевой поверхности 100 %, фоновом освещении прибл. 30 000 люкс

<b>Функции</b>	
Измерение расстояния	да
Мин/макс значения	да
Непрерывное измерение	да
Сложение/вычитание	да
Площадь	да
Объем	да
Вычисления по Пифагору	2 точки, 3 точки
Память	5 результатов

## Коды сообщений

Если сообщение **Error** остается активным после нескольких отключений и включений инструмента, пожалуйста, обратитесь к авторизованному дилеру. При появлении сообщения **InFo** вместе с числом нажмите кнопку Очистить и следуйте указанным инструкциям:

№	Причина	Исправление
204	Ошибка вычисления	Выполните вычисление снова.
252	Перегрев прибора	Охладите прибор.
253	Слишком низкая температура	Прогрейте прибор.
255	Слишком слабый отраженный сигнал, время измерения слишком велико	Измените целевую поверхность (например, используя белую бумагу).
256	Отраженный сигнал слишком сильный	Измените целевую поверхность (например, используя белую бумагу).
257	Слишком яркое фоновое освещение	Затемните цель.
258	Измерение вне диапазона измерений	Исправьте диапазон.
260	Помеха лазерному лучу	Повторите измерение.

## Меры предосторожности

- Периодически протирайте прибор мягкой влажной салфеткой.
- Не погружайте прибор в воду.
- Никогда не используйте агрессивные чистящие средства или растворители.

## Инструкции по технике безопасности

Ответственное должностное лицо эксплуатирующей организации должно быть уверено, что все пользователи понимают эти инструкции и следуют им.

### Области ответственности

#### Ответственность производителя оригинального оборудования:

Makita Corporation Anjo,  
Aichi 446-8502 Japan

Internet: [www.makita.com](http://www.makita.com)

Вышеуказанная компания несет ответственность за поставку прибора, включая Руководство пользователя, в полностью безопасном состоянии. Вышеуказанная компания не несет ответственности за принадлежности производства сторонних компаний.

#### Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию прибора:

- Ясно понимать требования предупредительных надписей на приборе, а также Руководства пользователя.
- Знать требования инструкций по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
- Всегда принимать меры для предотвращения доступа к изделию неуполномоченному персоналу.

# Инструкции по технике безопасности

## Разрешенное использование

- Измерение расстояний
- Измерение наклона

## Неразрешенное использование

- Использование прибора без инструкции
- Использование, выходящее за пределы разрешенных операций
- Вывод из строя систем безопасности и удаление с прибора предупредительных и указательных надписей
- Вскрытие прибора с помощью инструментов (отверток, и т.д.)
- Изменение конструкции прибора или его модификация
- Использование аксессуаров, полученных от других производителей, если они не допущены к применению
- Намеренное ослепление третьих лиц, также в темноте
- Ненадлежащие меры безопасности на участке производства геодезической съемки (например, при проведении измерений на дорогах, стройплощадках и т.д.)
- Безответственное обращение с прибором на лесах, лестницах, при измерениях вблизи работающих машин или открытых частей машин и установок без защиты
- Прямое наведение прибора на солнце

## Источники опасности при эксплуатации прибора

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Если прибор роняли, неправильно использовали или модифицировали, то при работе с таким прибором Вы можете получить неправильные результаты измерений. Периодически проводить контрольные измерения. Особенно после того, как прибор подвергался чрезмерным механическим и другим воздействиям, а также до и после выполнения ответственных измерительных работ.

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Ни в коем случае не пытаться ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей, связаться с местным дилером.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Внесение изменений и модификаций, которые не были согласованы, могут повлечь за собой потерю пользователем полномочий управлять оборудованием.

## Ограничения в использовании прибора

**i** См. главу "Технические характеристики".

Прибор спроектирован для использования в условиях, характерных для мест постоянного проживания людей.

Не использовать этот прибор во взрывоопасных или других агрессивных условиях.

## Утилизация

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Использованные батарейки не подлежат утилизации с бытовыми отходами. Позаботиться об окружающей среде, сдать их на сборный пункт, организованный в соответствии с государственными или местными нормами. Изделие не подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Утилизировать изделие надлежащим образом в соответствии с государственными нормами, действующими в вашей стране.



Придерживаться национальных или местных нормативов.

Информацию по особому обращению с продуктом и обработке отходов можно скачать на нашей домашней странице.

# Инструкции по технике безопасности


## Электромагнитная совместимость (EMC)

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Прибор соответствует самым жестким требованиям действующих стандартов и правил в этой области.

Однако, полностью исключить влияние прибора на другое оборудование нельзя.

## Классификация лазера



Прибор излучает видимые лазерные лучи из своей передней части:

Изделие относится ко 2-му классу лазеров в соответствии с:

- IEC60825-1: 2007 "Безопасность лазерных изделий"

### **Лазерные изделия класса 2:**

Не смотреть в лазерный луч и не направлять его без надобности на других людей. Защита глаз обычно осуществляется путем отведения их в сторону или закрытием век.


### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Прямой взгляд на луч через оптические устройства (например, бинокли, зрительные трубы) может быть опасен.

### **⚠ ОСТОРОЖНО**

Взгляд на лазерный луч может быть опасным для глаз.

## Надписи на приборе



Все иллюстрации, описания и технические требования могут быть изменены без предшествующего уведомления.