



# KEMPER

G R O U P

## 1500KIT

### Jootekolb




1500KIT

230 V

40 W

50 Hz



EE -  
Täname teid ühe meie toote ostmise eest. Soovitame teil seda kasutusjuhendit hoolikalt läbi lugeda: see sisaldab olulist teavet seadme kasutamise ja hoolduse ohutuseeskirjade kohta. Samuti on soovitatav seda dokumenti hoolikalt hoida, et vajaduse korral uuesti tutvuda..

#### OHUTUSHOVIATUSED

Seda seadet saavad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid on

**juhendatud aparadi ohutust kasutamisest ja juhendatud ning nad saavad aru ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastada ega teha hooldustöid teha ilma järelevalveta.**

**ETTEVAATUST: See tööriist tuleb asetada alusele, kui seda ei kasutata. Hoidke tööriist eemal tuleohtlikest materjalidest (kardinad, kergestisüttivad materjalid, mööbel jne). Selle seadme täielikuks kasutamiseks peate järgima peamisi ohutusreegleid, näiteks: ärge kunagi kasutage seadet märgade käte või jalgadega, ärge kunagi jätke seadet niiskuse ega vee kätte, ärge kunagi jätke seadet atmosfääri tekitajate kätte ega tõmmake juhtmest seadet vooluvõrgust välja, ärge tõmmake toitejuhtmest seadet. Pärast töö lõpetamist lülitage toode välja ja jätke jootekolb vabalt eemal kõigist esemetest ja muudest võimalikest kokkupuute pindadest jahtuma; Ärge kunagi pange seda vee alla, et vältida elektrilööke. Ärge puudutage jootekolvi metalloosi, kui seade on sisse lülitatud, oma kätega ega muude kehaosadega. Kõrge temperatuur võib põhjustada tõsiseid põletusi. See tööriist võib kõrge temperatuuriga tulekahju tekitada erinevatele materjalidega kokkupuutes. Veenduge, et kasutatud materjalid pole süttinud ja on jahtunud.**

**Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja või tootja tehnilise toe teenus või piisavalt kvalifitseeritud tehnik, et vältida riske. Toitejuhe ei tohi kunagi puutuda kokku jootekolbi kuumade pindadega. See tööriist ei ole mänguasi.**

**TÄHELEPANU: Asetage alus alati tasasele ja korrapärasele pinnale.**

#### **ÜLDISED HOIATUSED**

Enne tööriista kasutamist kontrollige selle terviklikkust, et sellel poleks defektseid osi või muid tingimusi, mis võivad selle funktsioone ja ohutust negatiivselt mõjutada. Eemaldage kogu pakkematerjal ja veenduge, et seade oleks heas seisukorras. Kui teil on kahtlusi, ärge kasutage seadet ja võtke ühendust meie müügijärgse teenindusega. Hoidke pakkematerjal (klambrid, nailonkotid jms) lastele kättesaamatus kohas. Enne jootekolbi pistikupessa ühendamist kontrollige, kas teie pinge vastab seadme nimemärgisele. Seade tuleb ühendada heakskiidetud pistikupessa, mis vastab tsiviilotstarbeliste elektrisüsteemide ohutuseeskirjadele. Elektrisüsteem peab olema spetsiifiline (õige võimsusega) seadme nimipinges suhtes. Ärge kunagi katke seadet, kuna see võib põhjustada ülekuumenemise ohtu. Ärge jätke jootekolvi põlema, kui te seda ei kasuta; see põhjustab varajase oksüdatsiooni, mis jõuab üle temperatuurini, mis võib takistada vastupidavuse kestust ja tekitada süttimisohu.

Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel, st jootekolb. Mis tahes muud kasutamist, välja arvatud selle otstarve, peetakse ebaõigeks ja ohtlikuks. Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud selle seadme väärkasutamisest.

Enne hooldustööde alustamist ja kui seda pole pikema aja vältel kasutatud, eemaldage seade alati vooluvõrgust. Enne tarvikute sisestamist või eemaldamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Ärge kunagi ühendage toitejuhet pikenduste ega mitme pistikuga koos seinakontakti. Ärge tõmmake ega kahjustage toitejuhet.

Kui seade ei tööta korralikult, lülitage seade viivitamatult välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti. Remonditöödeks pöörduge tootja volitatud tehnilise tugikeskuse poole ja nõudke originaalvaruosade kasutamist. Tootele mittevastavate osade kasutamine võib selle korrektset toimimist tõsiselt kahjustada.

Segadus ja napp valgustus võivad põhjustada intsidente. Hoidke tööruum alati puhas, hästi valgustatud ja ventileeritud.

Võimalikud tekkivad kasutatavate materjalide aurud ja gaasid millel töötate, võivad olla ohtlikud. Kasutage seadet materjalide toksilisuse pärast hästi ventileeritavas kohas. Hoidke käed kuumadest tarvikutest/osadest ja tööpiirkonnast eemal. Kuumus saab

ka materjali tüki kaudu edasi kanduda. Kaitske tööpinna ja materjale kuumuse põhjustatud kahjustuste eest. Tarbijad ei tohi töid ega remonditöid teha, vaja on spetsiaalset koolitust (näiteks elektriliste / elektrooniliste seadmete remont jne). Seadmel on ohtlikke osi, mida tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel kasutage kaitseprille.

## KASUTAJATE JUHIS

1. Valige ots ja paigaldage see. Kontrollige, et ots ja auk kuhu peate otsiku sisestama oleks puhas. Sisestage keermestatud ots ja pöörake päripäeva. Pingutage ots käsitsi, et see lukustada. Ärge kasutage muid tööriistu.
2. Ühendage seade järgmiste omadustega vooluvõrku: 230 V - 50 Hz.
3. Pürograafi saab seada kahte asendisse:

| POSITION | MODE                             |
|----------|----------------------------------|
| I        | Võimsus 20 W (low heat emission) |
| II       | Võimsus 40 W (max heat emission) |

1. Liigutage lüliti madala (I) või kõrge (II) reguleerimise valimiseks. Jootmiseks ja pürograafiaks kasutage kõrgeimat seadistust (II) ja madalaimat reguleerimist (I) kangaste, paberi, ülekannete ja plasti jaoks.
2. Enne otsa eemaldamist eemaldage pehme joodis vooluvõrgust ja jätke see jahtuma. Pöörake otsa vastupäeva.

## NÕUETE JA OTSIKUTE TÜÜBID

1. **1. RING** - kõverate joonte kirjutamiseks ja loomiseks.
2. **2. Kooniline** - kasutada lõikamiseks või detailseks pürograafiaks.
3. **3. UNIVERSAL** - suured ja õhukesed jooned erinevatel materjalidel.
4. **4. Drop-Shaped** - joonistada lilli.
5. **5. MINI Raud** - ülekanded kudedele või termokleppsetele
6. **6. JUHTIMINE** - jootmine traadiga või ilma.
7. **7. KUUMAD NUUD** - vahustatud plasti, nõõri lõikamiseks.



## TÄHELEPANU:

Mõned tööriistad (st kuumad noad) on teravad ja võivad haavu tekitada. Pöörake tähelepanu sellele, et te ei lõikaks ennast.

## PAINDLIKUD KINDLAD RASVADEL:

Pehmejoodise alus on varustatud elastsete harudega tangidega, mis hoiavad väikseid detaile kindla töö tagamiseks. Tükki haaravad tangid muutuvad samuti kuumaks. Enne nende puudutamist või joodise ärapanemist laske tangidel jahtuda. Väike käsn on kasulik näpunäidete puhtuse tagamiseks. Enne kasutamist peab käsn olema täiesti märg; kontrollige seda sageli, et olla kindel, et see ei kuivaks. Ärge puudutage kuuma otsaga kuiva käsna. Ärge puudutage aluse kuumadetaile.

## HOOLDUS

See seade ei vaja hooldust, välja arvatud selle välispindade puhastamine. Väliste pindade puhastamiseks kasutage ainult pehmet niisutatud lappi. Ärge kasutage lahusteid. Enne seadme puhastamist ühendage seade lahti pistikupesast, vahetage otsikud ja oodake, kuni need jahtuvad. Ärge pange tööriista vedelate ainete alla. Pika tööea tagamiseks hoidke jootmisotsakut alati tinaga kaetud.

## JÄÄTMISJUHISED

Selle toote utiliseerimist reguleerib Euroopa Ühenduse direktiiv 2012/19 / UE elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Selle määruse kohaselt on tarbija kohustatud seda toodet mitte majapidamisjäätmete hulka utiliseerima, vaid eraldi kogumiskanalite kaudu. Elektriseadmeid ei tohi visata koos olmeprügiga. See sümbol näitab tarbija kohustust kõrvaldada see toode

elektroonikaromuna ja MITTE kui olmejäätmeid. Täname, et pöördusite elektriseadmete taaskasutusse antud kogumispunktide poole. Ringlussevõtu kohta nõu saamiseks pöörduge kohalike omavalitsuste või müüja poole. Palun viige pakend ringlusse selleks ettenähtud kogumispunktides. Toote ebaõige kasutamine tarbija poolt hõlmab seaduses sätestatud halduskaristuste kohaldamist.

## Maaletooja:

### Hammerjack OÜ

Vae 4  
Laagri, Saue vald  
76401 Harjumaa, EESTI

Avatud: E-R 8.00 - 17.00  
L: Ei haamerda  
P: Isegi Jumal puhkas pühapäeval

[info@hammerjack.eu](mailto:info@hammerjack.eu)

Reg nr 10568247  
VAT nr EE100555785

Imported by: KEMPER SRL  
Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano di Collecchio (PR) – Italy  
Tel: +39 0521 957111 – Fax +39 0521 957195  
[info@kempergroup.it](mailto:info@kempergroup.it) – [www.kempergroup.it](http://www.kempergroup.it)